目　　录

第 1 章　绪论 ……（1）

第 2 章　测量技术基础 ……（6）

第 3 章　尺寸公差配合与检测 ……（12）

第 4 章　形状和位置公差与检测 ……（23）

第 5 章　表面粗糙度与检测 ……（32）

第 6 章　光滑极限量规 ……（37）

第 7 章　滚动轴承的互换性 ……（42）

第 8 章　键与花键的互换性及检测 ……（47）

第 9 章　普通螺纹的互换性与检测 ……（53）

第 10 章　渐开线圆柱齿轮的互换性与检测 ……（62）