

# 目 录

<b>第一章 识图基础知识</b> .....	1
第一节 机械制图的基本规定 .....	1
第二节 机械制图的基本原理 .....	8
第三节 零件表达方法 .....	55
第四节 零件图的画法 .....	68
第五节 常用零件的画法 .....	75
第六节 装配图 .....	91
第七节 CAD 制图概述 .....	95
<b>第二章 极限与配合</b> .....	97
第一节 基础知识 .....	97
第二节 极限与配合的有关术语及定义 .....	101
第三节 常用尺寸极限与配合的国家标准 .....	108
第四节 常用尺寸孔、轴极限与配合的选择 .....	123
第五节 大尺寸段孔轴的极限与配合 .....	136
第六节 小尺寸段孔轴的极限与配合 .....	139
第七节 线性尺寸的一般公差 .....	140
<b>第三章 力学基础知识</b> .....	142
第一节 力学基础知识 .....	142
第二节 平面汇交力系 .....	145
第三节 力矩和力偶 .....	148
第四节 平面任意力系 .....	149
第五节 摩擦与润滑 .....	152
第六节 刚体的定轴转动 .....	155
<b>第四章 液压传动知识</b> .....	158
第一节 液压传动的工作原理 .....	158
第二节 液压泵 .....	173
第三节 液压控制阀及液压油 .....	175
第四节 液压基本回路 .....	180
第五节 辅助元件 .....	182
第六节 液压系统常见故障分析 .....	187
第七节 汽车常用液压系统 .....	192
<b>第五章 机械传动知识</b> .....	196
第一节 机构及运动副 .....	196

第二节 带传动及链传动	199
第三节 螺旋传动	205
第四节 平面连杆及凸轮机构	208
第五节 齿轮传动	217
<b>第六章 汽车常用材料</b>	<b>221</b>
第一节 金属材料的主要性能	221
第二节 碳钢及合金钢	228
第三节 钢的热处理	240
第四节 汽车钣金常用金属材料	250
第五节 其他非金属材料	254
<b>教学实验</b>	<b>263</b>
实验一 用比较仪测量活塞销	263
实验二 用内径百分表测量孔径	266
实验三 典型回路实验	269
实验四 液压泵工作特性实验	279
实验五 测定金属的硬度	282
实验六 钢的热处理	288
<b>附表</b>	<b>292</b>
附表 1 压痕直径与布氏硬度值对照表	292
附表 2 洛氏硬度 HRC 与其他硬度及强度换算	299
<b>参考文献</b>	<b>300</b>